



# ***ESTUDIO DE CASO*** **SUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS**

Categoría del Cliente: Suelo Contaminado con Hidrocarburos.


Localización: Dade County, Florida, U.S.A.

Problema: Tanque con aceite de motor filtrándose y enterrado durante 15 años.


Tamaño de la Contaminación: Dos baches de suelo fueron contaminados con aceite de motor.  
Bache #1: 208 yardas<sup>3</sup> 18.000 ppm  
Bache #2: 178 yardas<sup>3</sup> 8.530 ppm

Tratamiento de Ecobacter: El suelo fue tratado separadamente con 2 galones de Ecobacter HC por yarda<sup>3</sup>. Se le adicionaron nutrientes recuerdo a las recomendaciones y se le proporcionó aireación.

Resultados con Ecobacter:



Días	Batch #1
1	18000
10	3400
21	2425
24	1409
40	1009
43	803
61	147
90	49



Días	Batch # 2
1	8530
7	3400
14	2390
21	1635
28	1240
35	804
42	197
90	36