

ESTUDIO DE CASO **COMPAÑÍA DE ACEITE DE CARRO**


Categoría del Cliente: Compañía de Aceite de Carro

Localización: Texas, U.S.A.

Problema: Estanque de 30.000 galones contaminados con aceite a 971 ppm (mg/l).

Tratamiento de Ecobacter: Se aplicó una dosis diaria de Ecobacter HC directamente en la superficie del estanque. Un total de 55 galones fueron utilizados. Se adicionaron los nutrientes y se instaló una bomba de 3 HP con un diámetro de 2" para airear constantemente el contenido del estanque.

Resultados con Ecobacter: Los siguientes resultados se dieron en 30 días.



Día	TPH
0	971
14	23
29	4
	mg/l